

PTO	DESCRIÇÃO DO PONTO [SETOR]	Qtd	TAREFA	MATERIAL	ÚLTIMA	Fre.	PRÓXIMA	SITUAÇÃO	PLANO
Mesa Giratória Saída [EMBALAGEM]									
10574	Fusos regulagem motor	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	14/05/2007	180 dias	10/11/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10573	Redutor Acionamento	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	1000 MI	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
Carimbadeira [EMBALAGEM]									
10575	Oleadeiras	12 pt(s)	Lubrificar	Óleo pneumático	24 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10576	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	80 MI	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
Rotuladora Pro [EMBALAGEM]									
11050	Ajuste frasco e Rotulo-Fuso	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	03/07/2007	90 dias	01/10/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
11048	Correia tensionadora de rotulos-Redutor	1 pt(s)	Verif. Vazamento	Óleo transmissão SAE 90	40 MI	03/07/2007	30 dias	02/08/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
11049	Esteira-Redutor	1 pt(s)	Verif. Vazamento	Óleo transmissão SAE 90	40 MI	03/07/2007	30 dias	02/08/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
11047	Mecanismo acionamento carimbo	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	03/07/2007	15 dias	18/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
Mesa Giratória Alimentação [EMBALAGEM]									
10547	Fusos regulagem motor	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	14/05/2007	180 dias	10/11/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10546	Redutor Acionamento	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
Rotuladora [EMBALAGEM]									
10568	Bomba de vácuo	1 pt(s)	Verif.nível óleo	Óleo transmissão SAE 90	100 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10569	Cardan transmissão	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	28/05/2007	30 dias	27/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10565	Correntes transmissão	3 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	15 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10567	Engrenagens (dente reto)	9 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	18 Gr	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10572	Engrenagens acionamento rolo do vidro	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10570	Engrenagens cônicas eixo transmissão	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	6 Gr	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10561	Fusos regulagem	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	28/05/2007	90 dias	26/08/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10564	Graxeiras alimentador rótulo	4 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	8 Gr	11/06/2007	15 dias	26/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10563	Graxeiras aplicador de cola	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	11/06/2007	15 dias	26/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10571	Graxeiras do tapete	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	14/05/2007	180 dias	10/11/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10562	Mecanismo acion.carimbo	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	12/01/2006	15 dias	27/01/2006	Reprogramar tarefa Plano de lubrificação
10566	Redutor Acionamento	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	300 MI	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
Encartuchadeira Manual [EMBALAGEM]									
10548	Corrente transporte - Corrente	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10553	Corrente transporte - Corrente acion.fuso	1 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	5 MI	14/05/2007	180 dias	10/11/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10550	Corrente transporte - Corrente transmissão	1 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	5 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10552	Corrente transporte - Fusos de regulagem	0 pt(s)	Limpar e lubrificar	Graxa Azul	20 Gr	14/05/2007	180 dias	10/11/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10549	Corrente transporte - Redutor Acion.	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10551	Corrente transporte - Terminais rotulares	8 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	16 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10559	Mecanismo aliment.caixa - Engrenagens	10 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	20 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10560	Mecanismo aliment.caixa - Hastes	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	12 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10555	Mecanismo bula - Corrente acionamento	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10554	Mecanismo bula - Corrente acionamento	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	11/06/2007	30 dias	11/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10556	Mecanismo bula - Hastes	4 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	12 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação

PTO	DESCRIÇÃO DO PONTO [SETOR]	Qty	TAREFA	MATERIAL		ÚLTIMA	Fre.	PRÓXIMA	SITUAÇÃO	PLANO
10558	Mecanismo fechamento caixa - Corrente	1 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Shulz	5 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10557	Mecanismo fechamento caixa - Engrenagens	10 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	20 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Compressora 1 [SOLIDOS]										
10599	Fuso regulagem/rabo andorinha motor	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	30 Gr	15/05/2007	180 dias	11/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10596	Graxeira articulação abertura proteção coroa	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10593	Graxeira do eixo da embreagem	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10595	Graxeira eixo ajuste inferior profundidade	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10591	Graxeira lubrificação do pinhão	1 pt(s)	Limpar / lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10598	Graxeira rolamento da coroa	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10592	Graxeiras do braço de ajuste compressão	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	9 Gr	15/05/2007	180 dias	11/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10590	Graxeiras do eixo do pinhão	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10594	Graxeiras eixo ajuste superior profundidade	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	8 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10589	Mecanismo de acoplamento da embreagem	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10597	Punção	32 pt(s)	Lubrificar	Graxa Interflon Fin Food 2	64 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Compressora 2 [SOLIDOS]										
10611	Fuso regulagem / rabo andorinha motor	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	30 Gr	15/05/2007	180 dias	11/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10608	Graxeira articulação abertura proteção coroa	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10605	Graxeira do eixo da embreagem	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10607	Graxeira eixo ajuste inferior profundidade	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10603	Graxeira lubrificação do pinhão	1 pt(s)	Limpar / lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10610	Graxeira rolamento da coroa	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10604	Graxeiras do braço de ajuste compressão	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	9 Gr	15/05/2007	180 dias	11/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10602	Graxeiras do eixo do pinhão	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10606	Graxeiras eixo ajuste superior profundidade	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	8 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10601	Mecanismo de acoplamento da embreagem	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10609	Punção	32 pt(s)	Lubrificar	Graxa Interflon Fin Food 2	64 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Compressora 3 [SOLIDOS]										
10623	Fuso regulagem / rabo andorinha motor	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	30 Gr	16/05/2007	180 dias	12/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10620	Graxeira articulação abertura proteção coroa	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10617	Graxeira do eixo da embreagem	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10619	Graxeira eixo ajuste inferior profundidade	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	4 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10615	Graxeira lubrificação do pinhão	1 pt(s)	Limpar / lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	28/05/2007	7 dias	04/06/2007	Equipto não liberado	Plano de lubrificação
10622	Graxeira rolamento da coroa	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10616	Graxeiras do braço de ajuste compressão	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	9 Gr	16/05/2007	180 dias	12/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10614	Graxeiras do eixo do pinhão	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10618	Graxeiras eixo ajuste superior profundidade	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	8 Gr	13/06/2007	30 dias	13/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10612	Graxeiras motor elétrico	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	16 Gr	16/05/2007	365 dias	15/05/2008	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10613	Mecanismo de acoplamento da embreagem	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	28/05/2007	7 dias	04/06/2007	Equipto não liberado	Plano de lubrificação
10621	Punção	32 pt(s)	Lubrificar	Graxa Interflon Fin Food 2	64 Gr	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Misturador V 355 It [SOLIDOS]										
10577	Graxeiras	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	60 Gr	21/05/2007	90 dias	19/08/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10579	Redutor	1 pt(s)	Trocar óleo	Óleo transmissão SAE 90	2500 MI	12/01/2006	730 dias	12/01/2008	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10578	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	2500 MI	21/05/2007	30 dias	20/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação

PTO	DESCRIÇÃO DO PONTO [SETOR]	Qtd	TAREFA	MATERIAL	ÚLTIMA	Fre.	PRÓXIMA	SITUAÇÃO	PLANO
Amassadeira [SOLIDOS]									
10582	Corrente	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10583	Engrenagens	7 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	14 Gr	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10584	Mancais	5 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	15 Gr	21/05/2007	30 dias	20/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10580	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	3000 MI	12/06/2007	30 dias	12/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10581	Redutor	1 pt(s)	Trocar óleo	Óleo transmissão SAE 90	3000 MI	12/01/2006	730 dias	12/01/2008	Serviço Executado Plano de lubrificação
Granuladeira [SOLIDOS]									
10585	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	100 MI	15/05/2007	30 dias	14/06/2007	Vazamento Plano de lubrificação
Misturador V - 150lts [SOLIDOS]									
10587	Mancais	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	40 Gr	15/05/2007	90 dias	13/08/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10586	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	1500 MI	12/01/2006	30 dias	11/02/2006	Vazamento Plano de lubrificação
Drageadeira [SOLIDOS]									
10624	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	1500 MI	12/01/2006	30 dias	11/02/2006	Vazamento Plano de lubrificação
Agitador Pneumático [SOLIDOS]									
10625	Lubrífll	1 pt(s)	Verif.nível óleo	Óleo pneumático	100 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
Envase Gotas [LIQUIDOS]									
10626	Esteira - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	50 MI	22/05/2007	30 dias	21/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10628	Mecanismo sobe / desce - Articulações	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	8 Gr	16/05/2007	30 dias	15/06/2007	Falta de tempo Plano de lubrificação
10627	Mesa giratória alimentação - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	50 MI	16/05/2007	30 dias	15/06/2007	Falta de tempo Plano de lubrificação
Envase Líquidos [LIQUIDOS]									
10633	Correia tensionadora rotulo - Fuso	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Shulz	10 MI	22/05/2007	90 dias	20/08/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10632	Correia tensionadora rotulo - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	40 MI	14/06/2007	30 dias	14/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10629	Esteira - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	50 MI	14/06/2007	30 dias	14/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10636	Esteira de saída - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	40 MI	14/06/2007	30 dias	14/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10635	Graxeiros alimentador rótulo	4 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	8 Gr	16/05/2007	15 dias	31/05/2007	Excluir do plano Plano de lubrificação
10634	Mecanismo acion.carimbo	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	5 Gr	14/06/2007	15 dias	29/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10637	Mesa giratória - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	14/06/2007	30 dias	14/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10630	Mesa giratória frasco - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	80 MI	14/06/2007	30 dias	14/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10631	Mesa giratória tampa - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	80 MI	14/06/2007	30 dias	14/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
Encapsuladora [SEMI-SOLIDOS]									
10638	Parte inferior - Engrenagens	4 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	15 Gr	30/05/2007	30 dias	29/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10640	Parte superior - Came	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	3 Gr	06/06/2007	30 dias	06/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10639	Parte superior - Engrenagens	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	06/06/2007	30 dias	06/07/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação
10641	Parte superior - Mancais	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo pneumático	10 MI	06/06/2007	15 dias	21/06/2007	Serviço Executado Plano de lubrificação

PTO	DESCRIÇÃO DO PONTO [SETOR]	Qtd	TAREFA	MATERIAL	ÚLTIMA	Fre.	PRÓXIMA	SITUAÇÃO	PLANO	
Envasadora Pomada [SEMI-SOLIDOS]										
10643	Acionamento - Corrente	1 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Shulz	5 MI	17/05/2007	30 dias	16/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
10646	Acionamento - Engrenagens	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	17/05/2007	30 dias	16/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
10644	Acionamento - Graxeiras	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	6 Gr	30/05/2007	15 dias	14/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
10645	Acionamento - Guias / articulações	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	15 Gr	17/05/2007	30 dias	16/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
10642	Acionamento - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	17/05/2007	30 dias	16/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
10647	Misturador - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	17/05/2007	30 dias	16/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
10648	Parte superior - Graxeiras	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	8 Gr	17/05/2007	30 dias	16/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
Esteira de Mão Dupla [SEMI-SOLIDOS]										
10649	Engrenagens	4 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	16 Gr	17/05/2007	30 dias	16/06/2007	Falta de tempo	Plano de lubrificação
Tanque Banho Maria 2 [SEMI-SOLIDOS]										
10651	Acionamento - Correntes	3 pt(s)	Lubrificar	Graxa Interflon Fin Food 2	30 Gr	06/06/2007	30 dias	06/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10653	Basculante - Mancais	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	6 Gr	17/05/2007	180 dias	13/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10652	Basculante - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	15/06/2007	30 dias	15/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Tanque Banho Maria 1 [SEMI-SOLIDOS]										
10656	Acionamento - Engrenagem / pinhão	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Interflon Fin Food 2	15 Gr	15/06/2007	30 dias	15/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10655	Acionamento - Fuso regulagem motor	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	17/05/2007	180 dias	13/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10654	Acionamento - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	1000 MI	15/06/2007	30 dias	15/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10658	Basculante - Mancais	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	6 Gr	17/05/2007	180 dias	13/11/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10657	Basculante - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	15/06/2007	30 dias	15/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Envelopadora 1 [SEMI-SOLIDOS]										
10661	Acionamento - Corrente	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Shulz	10 MI	23/05/2007	30 dias	22/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10663	Acionamento - Hastes / guias	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	23/05/2007	30 dias	22/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10662	Acionamento - Mancais articulações	4 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	20 Gr	23/05/2007	30 dias	22/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10660	Acionamento - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	23/05/2007	30 dias	22/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10659	Lubrífil	1 pt(s)	Verif.nível óleo	Óleo pneumático	50 MI	04/06/2007	7 dias	11/06/2007	Equipto não liberado	Plano de lubrificação
10665	Parte superior - Corrente	1 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Shulz	5 MI	23/05/2007	30 dias	22/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10664	Parte superior - Oleadeiras	6 pt(s)	Lubrificar	Óleo pneumático	12 MI	04/06/2007	7 dias	11/06/2007	Equipto não liberado	Plano de lubrificação
Envelopadora 2 [SEMI-SOLIDOS]										
10667	Corrente	4 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Shulz	20 MI	07/06/2007	30 dias	07/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10669	Engrenagens	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	07/06/2007	30 dias	07/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10668	Graxeiras eixo rolos	6 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	12 Gr	07/06/2007	90 dias	05/09/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10666	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	400 MI	07/06/2007	30 dias	07/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Envelopadora 3 [SEMI-SOLIDOS]										
10672	Acionamento - Corrente	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Shulz	10 MI	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10674	Acionamento - Hastes / guias	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10673	Acionamento - Mancais articulações	10 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	50 Gr	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10671	Acionamento - Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	800 MI	12/01/2006	30 dias	11/02/2006	Falta de tempo	Plano de lubrificação

PTO	DESCRIÇÃO DO PONTO [SETOR]	Qty	TAREFA	MATERIAL	ÚLTIMA	Fre.	PRÓXIMA	SITUAÇÃO	PLANO	
10670	Lubrífil	1 pt(s)	Verif.nível óleo	Óleo pneumático	50 MI	12/01/2006	7 dias	19/01/2006	Equipto não liberado	Plano de lubrificação
10676	Parte superior - Corrente	1 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	5 MI	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10675	Parte superior - Oleadeiras	6 pt(s)	Lubrificar	Óleo pneumático	12 MI	21/05/2007	7 dias	28/05/2007	Equipto não liberado	Plano de lubrificação
Envase Po [SEMI-SOLIDOS]										
10678	Corrente	1 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	10 MI	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10679	Engrenagens	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10677	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	150 MI	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10680	Terminais rotulares	2 pt(s)	Lubrificar	Óleo Lub Schulz	16 MI	24/05/2007	30 dias	23/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Envasadeira Comprimidos [SEMI-SOLIDOS]										
10681	Graxeira	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	2 Gr	25/05/2007	90 dias	23/08/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Grupo Gerador Stemac [UTILIDADES]										
10683	Óleo carter	1 pt(s)	Trocar óleo	Óleo Texaco Ursa TDX 15W40	40000 MI	12/01/2006	180 dias	11/07/2006	Falta de tempo	Plano de lubrificação
10682	Óleo carter	1 pt(s)	Verificar nível	Óleo Texaco Ursa TDX 15W40	40000 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10684	Rolamentos estator	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	30 Gr	12/01/2006	1095 dias	11/01/2009	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Compressor Parafuso Schulz [UTILIDADES]										
10686	Óleo compressor / Filtro	1 pt(s)	Verif.nível óleo e horímetro 6454 h/t	Óleo Lub Schulz	12000 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10685	Rolamentos motor elétrico	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	10 Gr	25/05/2007	365 dias	24/05/2008	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Compressor Pistão 5cv [UTILIDADES]										
10688	Óleo compressor	1 pt(s)	Trocar óleo	Óleo compr. MS LUB ISO VG3000	3000 MI	08/06/2007	90 dias	06/09/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10687	Óleo compressor	1 pt(s)	Verif.nível óleo	Óleo compr. MS LUB ISO VG3000	3000 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Compressor Pistão 15HP [UTILIDADES]										
10690	Óleo compressor	1 pt(s)	Trocar óleo	Óleo compr. MS LUB ISO VG3000	3000 MI	08/06/2007	90 dias	06/09/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10689	Óleo compressor	1 pt(s)	Verif.nível óleo	Óleo compr. MS LUB ISO VG3000	3000 MI	11/06/2007	7 dias	18/06/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
Elevador [UTILIDADES]										
10691	Cabo de aço	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	100 Gr	25/05/2007	60 dias	24/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10692	Guias	2 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	200 Gr	25/05/2007	60 dias	24/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10693	Mancal	1 pt(s)	Lubrificar	Graxa Azul	6 Gr	01/06/2007	90 dias	30/08/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação
10694	Redutor	1 pt(s)	Verif.vazamento	Óleo transmissão SAE 90	5000 MI	01/06/2007	30 dias	01/07/2007	Serviço Executado	Plano de lubrificação